


CHECK-OUT'S
RB50 - RB60



RB60
Coluna separada



RB60



RB50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO E TARA

DISPLAY LED DE ALTA LUMINOSIDADE

TECLADO

» micro-interruptores mecânicos (3 teclas)

TARA

- Subtrativa e consecutiva
- Fixação de TARA
- Auto zero automático
- Aquisição manual do zero

Saída RS 232 (configurável)

Indicador de peso líquido

Indicador de fixação de tara

Indicador de peso bruto

OPÇÕES:

- Bateria interna (RB 50)
- Segundo display à distância

CARACTERÍSTICAS GERAIS

RB50 - RB60

ALCANCE MAX:	6 kg	15 kg	30 kg
DIVISÕES e=	2g	5g	10g
TARA subtrativa:	-6kg	-15kg	-30kg
Nº de Divisões:	3000	3000	3000
Consumo Max:	6W		
Temperatura de Utilização:	-10°C / +40°C		
Tensão de alimentação:	12V-/220V		

LIGAÇÕES A PC's, REGISTRADORAS
e IMPRESSORAS

